

中央生态环境保护督察组群众信访举报办理情况公开表

公开单位：北碚区生态环境局

2025 年 6 月 30 日

序号	受理编号	交办问题基本情况	所属区县	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3CQ202405190036	北碚区云山长麓小区二期存在大量侵占公共绿化用地及违法建筑。	北碚区	其他污染	经调查问题部分属实。 1. 该小区部分一楼住户修建了花园，是否占绿正在进一步调查。 2. 该小区有少部分业主修建了违章建筑。	部分属实	依法处置占绿及违建行为。	1. 经核实，小区存在 7 户业主硬化绿地行为，6 户在绿化内修建木质房屋。 2. 目前已督促 6 户业主对硬化绿地完成复绿，并对剩余 1 户业主毁绿行为进行处罚。6 户违建业主已对构筑物进行拆除。	是	无
2	X3CQ202405230036	金山到明月山 500 千伏高压线项目环评造假，环评报告敏感点调查遗漏了复兴街道三树村三组居民院子。公众参与造假，高压线距离十来米，辐射值增加那么多，安全也是大问题。	北碚区	辐射	经调查问题部分属实。 1. 环评造假，敏感点调查遗漏三树村三组的问题不属实，2022 年 7 月，该项目环境影响报告书通过了技术评审，2022 年 8 月，市生态环境局核发《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（辐）环准〔2022〕041 号）。根据《重庆金山-明月山 500kV 线路工程环境影响报告书》，北碚区复兴街道三树村 3 组属于电磁环境保护目标，环评报告中对该处环境敏感目标进行了现状监测、并对建成后的电磁环境影响进行了类比监测和模型叠加预测，经预测分析，北碚区复兴街道三树村 3 组的电磁环境影响为工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值要求。 2. 公众参与造假的问题不属实，根据环评申请资料显示，2021 年 12 月至 2022 年 6 月，项目建设单位通过网站、报纸发布环境影响评价信息，以及在工程沿线张贴公告和发放调查表等方式进行了公众参与。 3. 关于环评报告敏感点遗漏和辐射值增加导致安全的问题。根据《重庆金山-明月山 500kV 线路工程环境影响报告书》，北碚区复兴街道三树村三组属于电磁环境保护目标，环境影响报告书对其工频电场强度、工频磁感应强度进行了现状监测和预测。经预测分析，北碚区复兴街道三树村 3 组居民点周围环境工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）规定的工频电场强度、工频磁感应强度公众曝露控制限值要求。	部分属实	1. 督促建设单位严格按照标准施工，确保建设过程及完工后不对周边居民安全造成影响。 2. 加大宣传力度，消除群众误解，争取群众理解支持。	目前该项目已投运带电并完成监测。2024 年 12 月 30 日，重庆雍环环境监测中心（有限合伙）出具《监测报告》（渝雍环监（验）〔2024〕152 号），显示 27-31 号监测点位（北碚区复兴街道三树村 3 组、4 组）处的工频电场强度、工频磁场强度监测值均满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）限值标准要求，已协同属地镇街开展群众沟通解释工作。	是	无

3	X3CQ202405240035	北碚区歇马街道虎头村一些私人老板包括工作人员和当地村干部违规修建、扩建房屋，不办理手续，利用耕地、正在规划用耕地、林地建房。	北碚区	其他污染	经调查问题部分属实。 1. 私人老板包括工作人员违规修建房屋问题属实。2023 年，歇马街道卫星村田湾组王某以个人名义租用虎头村石坝子组鱼塘，为方便管理自行修建了一处管理用房，面积约 150 平方米，用于看护和堆放饲料。2024 年 3 月，歇马街道对其下发《限期整改通知书》。 2. 当地村干部违规修建、扩建房屋问题部分属实。虎头村汪姓村民 1（前村委会干部）及其前妻、汪姓村民 2（楼房组村民小组长）在未取得宅基地建房手续情况下，私自进行旧房改建。经核查，以上三人均符合宅基地建房申请资格。2023 年 7 月，歇马街道对其下发《责令停止建设通知书》，汪姓村民 1 及其前妻于 2024 年 2 月提交宅基地审批手续，目前已完成宅基地批准书和乡村建设规划许可证，正在推动不动产权证办理。2024 年 3 月，歇马街道对汪姓村民 2 下发《限期整改通知书》，该村民于 2024 年 4 月提交宅基地审批手续，目前已完成宅基地批准书、乡村建设规划许可证，正在推动不动产权办理。	部分属实	1. 督促鱼塘租赁者、相关村民尽快完善相关建房手续等。 2. 加强宣传培训，规范土地流转和村民建房行为。 3. 加强日常监管，严格落实宅基地审批管理和土地流转管理。	1. 已完成鱼塘租赁者部分房屋和硬化地面拆除复耕，以及鱼塘设施农用地备案手续；已完成相关村民宅基地批准书、乡村建设规划许可证、不动产权证的办理。 2. 已开展政策宣传培训，确保各行政村经办人员和负责人熟练掌握相关政策；已加强对企业和个人流转土地监管，并落实专职人员对宅基地“四到场”和动态巡查。	是	无
4	X3CQ202405240034	北碚区金华路陵江花园唐氏烤鱼每天下午至凌晨露天烧烤无任何净化措施，排放油烟和噪音扰民。	北碚区	大气	经调查问题属实。 唐氏烤鱼在店铺外摆放烧烤架 1 个，用其进行炭火烧烤，每天营业至凌晨 0 点左右，存在排放油烟和噪音扰民。	属实	解决露天烧烤油烟和噪音扰民问题。	1. 针对唐氏烤鱼露天烧烤的情况，设置围挡，规范经营； 2. 将唐氏烤鱼露天碳火烧烤设备更换为无烟设备； 3. 街道督促餐饮经营者完善主体责任，加强文明就餐劝导，避免噪音扰民，强化经营者环保意识和规范经营意识。	是	无
5	D3CQ202405280077	北碚区城南新区银鸿铝业不定时作业时排放噪声及难闻臭气扰民。该工厂旁边的垃圾分离厂产生难闻臭气扰民。	北碚区	噪声	经调查问题部分属实。 1. 银鸿铝业噪声、臭气扰民问题部分属实，重庆银鸿铝业有限公司成立于 2002 年，主要从事装饰用铝、百叶窗料基材、铝塑复合管、铝带、装饰用涂层板基、铝带等铝产品加工。主要生产设施：冷轧车间 1 间，冷轧包装车间 1 间。现场检查时，该企业正在生产，配套废气治理设施正常运行；车间部分隔音窗户未关闭。企业 3 月 28 日委托的监督性监测报告显示，废气排放和噪声排放达标；5 月 30 日至 5 月 31 日，区生态环境局对该公司进行了监测，监测结果显示废气排放和噪声排放达标。 2. 垃圾分离厂臭气扰民问题部分属实，投诉垃圾分离厂为重庆北新物资回收有限公司金龙湖经营部，主要从事再生资源加工、回收，现有经营面积 1000 平方米，内设打包生产线 1 条，堆存仓库 1 间。现场检查时，该单位正在经营，部分塑料瓶和纸板露天散乱堆放。5 月 31 日，区生态环境局对该公司臭气进行了监测，监测结果达标。	部分属实	1. 督促重庆银鸿铝业有限公司、重庆北新物资回收有限公司金龙湖经营部整改到位，避免噪声异味扰民。 2. 继续加强企业污染物排放日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。	已督促重庆银鸿铝业有限公司对隔音窗户问题进行整改，目前已整改完毕；已督促重庆北新物资回收有限公司金龙湖经营部转移露天摆放的废品至分离区间。	是	无

6	X3CQ202405290006	马鞍溪湿地公园内生态环境被破坏，在公园内兴建“溪边有烤窑”会所，在市政公园内搞烧烤，露营。	北碚区	其他污染	经调查问题部分属实。 经核查“溪边有烤窑”商家，建在重庆众长房地产开发企业的用地区域，不属于马鞍溪湿地公园管理范围。同时，商家具有经营所需的各种合法手续，属正常运营。马鞍溪湿地公园存在建成区人行道、消防通道被商家利用，食客开车或者步行到“溪边有烤窑”游玩吃饭的问题。	部分属实	强化马鞍溪湿地公园建成区的管理工作。	已加强现场管理，实现人车分流，解决车辆通行带来的安全隐患问题。做好市政公园设施、设备、绿化的维护管理。	是	无
7	X3CQ202405310021	北碚金刀峡县级自然保护区核心区内疑似存在金刀峡景区南门游客中心、停车场、餐饮店等旅游设施。自然保护区内还存在漂流、索道等旅游活动。金刀峡水库饮用水水源地在禁钓期内，经常有人钓鱼。	北碚区	生态	经调查问题属实。 自然保护区核心区存在旅游设施和旅游活动问题属实，属于历史遗留问题。因金刀峡景区开展旅游活动在前，自然保护区设立及划定范围、界线、功能区划在后，在自然保护地整合优化方案获批前对金刀峡景区的要求是维持现状。反映的饮用水源地为工农水库别名，工农水库全域为饮用水水源一级保护区，禁止垂钓。因工农水库离碚金路近，交通便利、过往群众多，群众在禁钓期钓鱼问题偶有发生。	属实	1. 禁止在金刀峡县级自然保护区核心区缓冲区内新增旅游设施。 2. 加强金刀峡景区日常巡查监管，确保企业按要求开展旅游活动。 3. 自然保护地整合优化批复下达后，编制金刀峡森林公园总体规划，解决历史遗留问题 4. 加强工农水库日常巡护，及时修复隔离铁丝网和禁止钓鱼标识标牌，及时劝导前来钓鱼群众，对违法钓鱼的行为依法查处。	1. 禁止在金刀峡县级自然保护区核心区和缓冲区内新增旅游设施，规范旅游活动； 2. 已修复隔离铁丝网和禁止钓鱼标识牌，劝导钓鱼群众。	是	无

8	D3CQ202405200036	在北碚区复兴镇三树村 3 组疆电入渝公司新建的 500 千伏高压线，距离居民小区直线约 10 米，存在辐射问题，担心影响身体健康。并且此高压线建设之初并未进行民意调查，存在环评造假的情况。	北碚区	辐射	经调查问题部分属实。 1. 群众反映的电力线路为重庆金山-明月山 500kV 线路工程北碚区复兴街道段，该项目为在建工程，项目业主为国网重庆市电力公司建设分公司，施工单位为重庆市送变电工程有限公司。经现场实地测量，在北碚区复兴街道三树村范围内，工程拆迁完成后，最近建筑物距离线路边导线水平投影约 8m，最大风偏情况下边导线与建筑物净空距离约 12 米，满足《110-750kV 架空输电线路设计技术规程》（GB50545-2010）规范。 2. 该组属于《重庆金山-明月山 500kV 线路工程环境影响报告》中电磁环境保护目标，对该处环境敏感目标进行了现状监测、并对建成后的电磁环境影响进行了类比监测和模型叠加预测，经分析，电磁环境影响为工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值要求。 3. 环评造假问题不属实。根据《重庆金山-明月山 500kV 线路工程环境影响报告书》《重庆金山-明月山 500kV 线路工程公众参与说明》等环评资料，该项目建设单位国网重庆市电力公司建设分公司 2021 年 12 月至 2022 年 6 月期间，通过在网站、报纸发布环境影响评价信息，以及在工程沿线张贴公告和发放调查表等方式进行了公众参与。2022 年 7 月，《重庆金山-明月山 500kV 线路工程环境影响报告书》通过了重庆市生态环境工程评估中心主持召开的技术评审会；2022 年 8 月，重庆市生态环境局核发《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（辐）环准〔2022〕041 号），原则同意《重庆金山-明月山 500kV 线路工程环境影响报告书》结论。	部分属实	加大宣传力度，公示监测结果，争取群众理解支持。	1. 金山到明月山 5 千伏高压线项目已建设完成并已通电运行。 2. 该村房屋建筑物距离该电力线路距离满足相关规范要求。 3. 该项目已完成辐射监测，辐射强度符合工频电场强度公众曝露控制限值要求。 4. 项目环评敏感点调查未遗漏北碚区复兴街道三树村 3 组，公众参与未存在造假问题。	是	无
9	D3CQ202405240019	北碚区复兴街道三树村 3 组新修的疆电入渝高压线铁塔距离居民房屋过近，担心存在辐射。此处高压线直接从居民房屋上方经过，未经村民同意，现诉求：前往现场勘察，解决辐射问题。	北碚区	辐射	经调查问题部分属实。 1. 关于项目建设问题。经查，该问题属实，群众反映的电力线路为在建项目重庆金山-明月山 500kV 线路工程，该工程包括新建线路、通道置换、混压改造，自 2022 年 9 月开工，计划 2024 年 6 月 30 日完成第八阶段 500kV 新思金一二线投运。该工程为“疆电入渝”项目的重要电网支撑项目，对满足重庆电网需求具有重要意义。 2. 电力线路距房屋距离及辐射问题。经调查，该问题部分属实。经实地测量，三树村范围内工程拆迁完成后，最近建筑物距离线路边导线水平投影约 8m，最大风偏情况下边导线与建筑物净空距离约 12 米，满足《110-750kV 架空输电线路设计技术规程》（GB50545-2010）规范第 13.0.4 条相关要求。复兴镇三树村 3 组属于《重庆金山-明月山 500kV 线路工程环境影响报告》中电磁环境保护目标，对该处环境敏感目标进行了现状监测、并对建成后的电磁环境影响进行了类比监测和模型叠加预测，经分析，三树村 3 组的电磁环境影响为工频电场强度、工频磁感应强度，其中工频电场强度在 1941.36 V/m~2004.36V/m 之间，工频磁感应强度在 10.0585~11.8985 μT 之间，满足《电磁环境控制限制》	部分属实	加大宣传力度，将环境监测结果向群众反馈，消除群众误解，争取群众理解支持。	1. 金山到明月山 5 千伏高压线项目已建设完成并已通电运行。 2. 该村房屋建筑物距离该电力线路距离满足相关规范要求。 3. 该项目已完成辐射监测，辐射强度符合工频电场强度公众曝露控制限值要求。 4. 项目环评敏感点调查未遗漏北碚区复兴街道三树村 3 组，公众参与未存在造假问题。	是	无

					（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值（工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT）要求。该项目为在建工程，尚无法开展电磁环境监测。 3. 关于高压线从居民房屋上方经过，未经村民同意问题。经核实该问题不属实。根据实地查勘，该项目边导线对地面投影向外水平 5 米范围内的房屋均已拆除，不存在从居民房屋正上方经过的情况。同时，该项目建设单位 2021 年 12 月至 2022 年 6 月期间，通过在网站、报纸发布环境影响评价信息，以及在工程沿线张贴公告和发放调查表等方式进行了公众参与。					
10	D3CQ202405260051	北碚区复兴街道三树村安装的高压线（属于金山到明月山 5 千伏高压线项目）紧挨着该村 3 组 8 号周边 6 户居民屋顶，安装高压线未提前告知。	北碚区	辐射	经调查问题部分属实。 1. 经现场实地测量，工程拆迁完成后，北碚区复兴街道三树村范围内最近建筑物距离线路边导线水平投影约 8m，最大风偏情况下边导线与建筑物净空距离约 12 米，满足标准规范。 2. 该项目建设单位国网重庆市电力公司建设分公司 2021 年 12 月至 2022 年 6 月期间，通过网站、报纸发布环境影响评价信息，以及在工程沿线张贴公告和发放调查表等方式进行公众参与，同时在北碚区复兴街道三树村村民委员会宣传栏张贴了环评公示，公示期间未收到该村反馈意见。	部分属实	加大宣传力度，争取群众理解支持。	1. 金山到明月山 5 千伏高压线项目已建设完成并已通电运行。 2. 该村房屋建筑物距离该电力线路距离满足相关规范要求。 3. 该项目已完成辐射监测，辐射强度符合工频电场强度公众曝露控制限值要求。 4. 项目环评敏感点调查未遗漏北碚区复兴街道三树村 3 组，公众参与未存在造假问题。	是	无
11	D3CQ202405270058	2024 年年初北碚区复兴镇三树村 3 组修建高压线（5000 伏的高压线）铁塔，影响周围居民生活。	北碚区	辐射	经调查问题部分属实。 1. 关于项目建设问题。群众反映的电力线路为在建项目重庆金山-明月山 500kv 线路工程，项目业主为国网重庆市电力公司建设分公司，施工单位为重庆市送变电工程有限公司。该项目为“疆电入渝”项目的重要电网支撑项目，对满足重庆电网需求具有重要意义。 2. 关于影响居民生活问题。该工程环评报告中对北碚区复兴街道三树村 3 组进行现状监测、并对建成后的电磁环境影响进行了类比监测和模型叠加预测，经分析，北碚区复兴镇三树村 3 组的工频电场强度、工频磁感应强度满足相关标准要求。	部分属实	加大宣传力度，公示监测结果，争取群众理解支持。	1. 金山到明月山 5 千伏高压线项目已建设完成并已通电运行。 2. 该村房屋建筑物距离该电力线路距离满足相关规范要求。 3. 该项目已完成辐射监测，辐射强度符合工频电场强度公众曝露控制限值要求。 4. 项目环评敏感点调查未遗漏北碚区复兴街道三树村 3 组，公众参与未存在造假问题。	是	无
12	X3CQ202405310031	北碚区复兴街道三树村三组村民反映，前面投诉“金山到明月山 500 千伏高压线在环评初期未告知也未做敏感点调查情况下，线路紧挨投诉人房屋十来米、风差八米事宜”。重庆市电力局、市环保局、北碚区相关领导也在 5 月 29 号上午到现场了解了情况。现为了家人长期居住健康环境下，不受辐射影响，请求增加一根铁塔或者线路，优化移出投诉人房屋五十米外。	北碚区	辐射	经调查问题部分属实。 该项目已取得工程项目核准批复及建设工程规划许可证。经现场实地测量，在北碚区复兴街道三树村范围内，工程拆迁完成后，最近建筑物距离线路边导线水平投影约 8m，满足《110-750kv 架空输电线路设计技术规程》（GB50545-2010）规范。该工程环评报告中对北碚区复兴街道三树村 3 组进行了现状监测、并对建成后的电磁环境影响进行了类比监测和模型叠加预测，经分析，其工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值（工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT）要求。	部分属实	向群众解释，消除群众误解，争取群众理解支持。	1. 金山到明月山 5 千伏高压线项目已建设完成并已通电运行。 2. 该村房屋建筑物距离该电力线路距离满足相关规范要求。 3. 该项目已完成辐射监测，辐射强度符合工频电场强度公众曝露控制限值要求。 4. 项目环评敏感点调查未遗漏北碚区复兴街道三树村 3 组，公众参与未存在造假问题。	是	无

13	D3CQ202405090031	北碚区歇马街道云昌路2号华润坤瑜府旁的所有铸造厂，每天8点后排放废气，产生刺激性臭味扰民。	北碚区	大气	经调查该问题部分属实。 经查，华润琨瑜府旁共有4家铸造企业，均24小时生产，生产工艺和设备均不属于淘汰类。前期，通过邀请专家帮扶、指导完善治污设施、加强日常巡查等方式对4家企业开展了重点监管。经对4家企业进行执法检查、监测，企业正常生产，配套废气治理设施正常运行，监测报告正在分析出具中。	部分属实	1. 加强企业污染排放日常监管。 2. 指导企业提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。	1. 区生态环境局会同相关职能部门重点对曹家坝涉气企业进行常态执法检查，立案查处环境违法行为5个，整改环境问题25个。 2. 对重点企业重庆永生压铸有限责任公司安装末端监测设备，运用走航车、灵嗅mini2超细网格大气移动监测系统等技术手段进行夜间巡查。 3. 重庆盛鑫机械厂5台生物质颗粒炉全部改为天然气炉。 4. 区生态环境局、歇马街道通过微信群群上交流、入户走访等形式，畅通沟通渠道，做好沟通工作，积极回应群众的环境诉求。	是	无
14	D3CQ202405120004	北碚区坤瑜府小区旁有很多工厂，如歇马曲轴三车间、格勒旭隆机械、合红机械、顺益昌机械厂等，长期存在排放废气的现象，影响周围居民生活。。	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 群众反映的华润琨瑜府小区旁的工厂分别是：重庆永生压铸有限公司、重庆市北碚区盛鑫机械厂、重庆格勒机械设备有限公司、重庆合红机械厂、重庆歇马机械曲轴有限公司三车间、重庆市北碚区旭隆机械有限公司、重庆市北碚区顺益昌机械厂等7家企业。 其中，重庆市北碚区顺益昌机械厂已于2023年6月停产，生产设备已拆除；重庆市北碚区旭隆机械有限公司铸造工序已于2019年拆除，现存机械加工工序无废气产生；重庆歇马机械曲轴有限公司三车间无废气排放口，持有有效排污许可证，刺激性气味主要是车间内切削液、煤油挥发产生；重庆永生压铸有限公司刺激性气味主要是喷漆废气和熔炼废气；重庆市北碚区盛鑫机械厂、重庆格勒机械设备有限公司、重庆合红机械厂3家压铸企业，刺激性气味主要是熔炼废气。以上4家企业配套建设了相应的废气治理设施，均持有有效排污许可证，4家企业生产工艺和设备均不属于淘汰类。 前期，北碚区通过邀请专家上门帮扶、指导完善治污设施、加强日常巡查等方式对上述7家企业重点监管。2024年5月11日，对4家铸造企业进行了执法检查、监测，企业正常生产，配套废气治理设施正常运行。监测数据显示，重庆市北碚区盛鑫机械厂、重庆格勒机械设备有限公司、重庆合红机械厂废气达标排放，重庆永生压铸有限公司监测报告暂未出具。2024年5月13日，对重庆歇马机械曲轴有限公司三车间进行执法检查，对无组织废气进行了采样监测，监测数据暂未出具。	部分属实	一是继续加强企业污染物排放日常监管，严格执法，杜绝违法排污现象。 二是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施，提高废气收集率和处置效果，促进环境质量进一步改善。	1. 区生态环境局会同相关职能部门重点对曹家坝涉气企业进行常态执法检查，立案查处环境违法行为5个，整改环境问题25个。 2. 对重点企业重庆永生压铸有限责任公司安装末端监测设备，运用走航车、灵嗅mini2超细网格大气移动监测系统等技术手段进行夜间巡查。 3. 重庆盛鑫机械厂5台生物质颗粒炉全部改为天然气炉。 4. 区生态环境局、歇马街道通过微信群群上交流、入户走访等形式，畅通沟通渠道，做好沟通工作，积极回应群众的环境诉求。	是	无

15	D3CQ202405130023	北碚区歇马街道华润琨瑜府小区附近曹家坝工业园，存在刺鼻臭气扰民情况。	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 华润琨瑜府旁共有 4 家铸造企业，均 24 小时生产，生产工艺和设备均不属于淘汰类。前期，通过邀请专家帮扶、指导完善治污设施、加强日常巡查等方式对 4 家企业开展了重点监管。经对 4 家企业进行执法检查、监测，企业正常生产，配套废气治理设施正常运行，监测报告正在分析出具中。	部分属实	1. 加强企业污染排放日常监管。 2. 指导企业提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。	1. 区生态环境局会同相关职能部门重点对曹家坝涉气企业进行常态执法检查，立案查处环境违法行为 5 个，整改环境问题 25 个。 2. 对重点企业重庆永生压铸有限责任公司安装末端监测设备，运用走航车、灵嗅 mini2 超细网格大气移动监测系统等技术手段进行夜间巡查。 3. 重庆盛鑫机械厂 5 台生物质颗粒炉全部改为天然气炉。 4. 区生态环境局、歇马街道通过微信群群上交流、入户走访等形式，畅通沟通渠道，做好沟通工作，积极回应群众的环境诉求。	是	无
16	D3CQ202405150067	北碚区歇马街道双岩大道华润琨瑜府小区 2 栋附近的旭龙机械厂排放工业废气扰民。	北碚区	大气	经调查该问题部分属实。 群众反映的华润琨瑜府小区 2 栋附近的旭龙机械厂为重庆市北碚区旭隆机械有限公司，主要从事摩托车机械零配件加工生产，2004 年建厂，现存生产设备主要有机床 26 台、抛丸机一台。该公司原有铸造工序有刺激性气味产生，2019 年该工段已搬迁，现存生产工艺无刺激性气体产生，夜间不生产。	部分属实	加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。	1. 开展严格执法。区生态环境局、歇马街道结合大气污染专项检查和走航车夜间巡查，加强对重庆市北碚区旭隆机械有限公司周边的巡查监管力度，依法查处环境违法行为。现场核查，该企业无产生废气的生产工序。 2. 加强区域监测。在企业集中区域的外围安装电子围栏系统，通过实时观察非甲烷总烃等特征因子数据的变化情况开展执法检查。 3. 完善沟通机制。畅通沟通渠道，积极回应群众的环境诉求，做好解释和沟通工作。	是	无
17	D3CQ202405150070	北碚区歇马街道曹家坝工业园区内有 5-10 家工厂排放废气扰民。	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 华润琨瑜府小区附近的曹家坝工业园内涉气企业主要是 4 家铸造企业和 3 家注塑企业。其中，重庆永生压铸有限公司刺激性气味主要是喷漆废气和熔炼废气；重庆市北碚区盛鑫机械厂、重庆格勒机械设备有限公司、重庆合红机械厂，刺激性气味主要是熔炼废气。以上 4 家企业配套建设了相应的废气治理设施，均持有有效排污许可证，4 家企业生产工艺和设备均不属于淘汰类。前期，北碚区通过邀请专家上门帮扶、指导完善治污设施、加强日常巡查等方式对 4 家企业重点监管。2024 年 5 月 11 日，对 4 家铸造企业进行了执法检查、监测，企业正常生产，配套废气治理设施正常运行，监测数据显示废气均达标排放。重庆钢利机电有限公司、重庆工爱机械有限公司、重庆天缔仪器制造有限责任公司等 3 家注塑企业刺激性气味主要是注塑废气，均安装有废气处理设施。重庆钢利机电有限公司办理有环保手续。重庆工爱机械有限公司、重庆天缔仪器制造有限责任公司未办理环保手续，区生态环境局已依法立案。	部分属实	1. 继续加强企业污染物排放日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。 2. 指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。	1. 区生态环境局会同相关职能部门重点对曹家坝涉气企业进行常态执法检查，立案查处环境违法行为 5 个，整改环境问题 25 个。 2. 对重点企业重庆永生压铸有限责任公司安装末端监测设备，运用走航车、灵嗅 mini2 超细网格大气移动监测系统等技术手段进行夜间巡查。 3. 重庆盛鑫机械厂 5 台生物质颗粒炉全部改为天然气炉。 4. 区生态环境局、歇马街道通过微信群群上交流、入户走访等形式，畅通沟通渠道，做好沟通工作，积极回应群众的环境诉求。	是	无

18	D3CQ202405210059	北碚区华润琨瑜府附近工厂排放废气扰民，其中永生压轴、格勒压轴、坤之力、合红、盛鑫的工厂是做汽车配件，喷漆和排放的废气内存在有毒物质。歇马曲轴工厂的机油味严重，生产时产生噪音扰民。影响周围居民身体健康。	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 经查，群众反映的共 6 家企业中，重庆永生压铸有限公司刺激性气味主要是喷漆废气和熔炼废气；重庆市北碚区盛鑫机械厂、重庆格勒机械设备有限公司、重庆合红机械厂，刺激性气味主要是熔炼废气。以上 4 家企业配套建设了相应的废气治理设施，均持有有效排污许可证。2024 年 5 月 11 日，对其进行了执法检查、监测，企业正常生产，配套废气治理设施正常运行，监测数据显示废气均达标排放。 重庆歇马机械曲轴有限公司三车间无废气排放口，持有有效排污许可证，刺激性气味主要是车间内切削液、煤油挥发产生。2024 年 5 月 13 日，对无组织废气进行了采样监测，监测数据显示达标。2024 年 5 月 22 日夜间对重庆歇马机械曲轴有限公司三车间开展了噪声监测，监测结果达标。 重庆坤支力科技有限公司刺激性气味主要是热处理废气，2024 年 5 月 23 日对其进行了执法检查、监测，企业正常生产，配套废气治理设施正常运行，监测数据暂未出具，该公司存在废气处理设施运行记录不完善的问题。	部分属实	1. 加强企业污染物排放日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。 2. 指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。	1. 区生态环境局会同相关职能部门重点对曹家坝涉气企业进行常态执法检查，立案查处环境违法行为 5 个，整改环境问题 25 个。 2. 对重点企业重庆永生压铸有限责任公司安装末端监测设备，运用走航车、灵嗅 mini2 超细网格大气移动监测系统等技术手段进行夜间巡查。 3. 重庆盛鑫机械厂 5 台生物质颗粒炉全部改为天然气炉。 4. 区生态环境局、歇马街道通过微信群群上交流、入户走访等形式，畅通沟通渠道，做好沟通工作，积极回应群众的环境诉求。	是	无
19	D3CQ202405240022	北碚区歇马街道曹家坝社区农荣村附近多家工厂不定时排放臭气扰民，尤其是凌晨时段。严重影响居民生活环境。	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 经查，群众反映的共 4 家企业分别为：重庆永生压铸有限公司、重庆合红机械厂、重庆歇马机械曲轴有限公司三车间、重庆市北碚区旭隆机械有限公司。 重庆永生压铸有限公司刺激性气味主要是喷漆废气和熔炼废气；重庆合红机械厂，刺激性气味主要是熔炼废气。以上 2 家企业配套建设了相应的废气治理设施，均持有有效排污许可证。2024 年 5 月 11 日，对其进行了执法检查、监测，企业正常生产，配套废气治理设施正常运行，监测数据显示废气均达标排放。 重庆歇马机械曲轴有限公司三车间无废气排放口，持有有效排污许可证，刺激性气味主要是车间内切削液、煤油挥发产生。2024 年 5 月 13 日，对其进行执法检查，对无组织废气进行了采样监测，监测数据显示达标。 重庆市北碚区旭隆机械有限公司主要从事摩托车机械零配件加工生产，该公司原有铸造工序有刺激性气味产生，2019 年该工段已搬迁，现存生产工艺无刺激性气体产生，夜间不生产。	部分属实	1. 继续加强企业污染物排放日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。 2. 指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。	1. 区生态环境局会同相关职能部门重点对曹家坝涉气企业进行常态执法检查，立案查处环境违法行为 5 个，整改环境问题 25 个。 2. 对重点企业重庆永生压铸有限责任公司安装末端监测设备，运用走航车、灵嗅 mini2 超细网格大气移动监测系统等技术手段进行夜间巡查。 3. 重庆盛鑫机械厂 5 台生物质颗粒炉全部改为天然气炉。 4. 区生态环境局、歇马街道通过微信群群上交流、入户走访等形式，畅通沟通渠道，做好沟通工作，积极回应群众的环境诉求。	是	无

20	D3CQ202406050005	北碚区歇马曹家坝琨瑜府附近很多工厂，旭隆机械有限公司、合红机械厂、格勒机械厂、永生压铸、坤支力有限公司、盛鑫机械有限公司、顺益昌机械厂都随意排放废气，产生异味扰民，影响周围居民生活。	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 经查，重庆市北碚区旭隆机械有限公司主要从事摩托车机械零配件加工生产，该公司原有铸造工序有刺激性气味产生，2019 年该工段已搬迁，现存生产工艺无刺激性气体产生。重庆市北碚区顺益昌机械厂已于 2023 年关闭拆除。重庆合红机械厂、重庆格勒机械设备有限公司、重庆市北碚区盛鑫机械厂主要从事铝制配件压铸加工生产，刺激性气味主要是熔炼工序产生，配套建设了废气处理设施，持有有效排污许可证。重庆永生压铸有限公司主要从事摩托车轮毂加工生产，刺激性气味主要是熔炼和喷漆工序产生，配套建设了废气处理设施，持有有效排污许可证。重庆坤支力科技有限公司主要从事通机零配件热处理加工，刺激性气味主要是淬火工序产生，配套建设了废气处理设施，持有有效排污许可证。 2024 年 5 月执法人员对上述 5 家涉气企业开展了检查和监测，监测结果均达标。2024 年 6 月 7 日，执法人员对 7 家企业开展了夜间突击检查，未发现违法排污行为。	部分属实	1. 加强企业污染物排放日常监管，严格执行，杜绝违法排污行为。 2. 指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。	1. 区生态环境局会同相关职能部门重点对曹家坝涉气企业进行常态执法检查，立案查处环境违法行为 5 个，整改环境问题 25 个。 2. 对重点企业重庆永生压铸有限责任公司安装末端监测设备，运用走航车、灵嗅 mini2 超细网格大气移动监测系统等技术手段进行夜间巡查。 3. 重庆盛鑫机械厂 5 台生物质颗粒炉全部改为天然气炉。 4. 区生态环境局、歇马街道通过微信群群上交流、入户走访等形式，畅通沟通渠道，做好沟通工作，积极回应群众的环境诉求。	是	无
21	D3CQ202406010011	1. 北碚区三圣镇政府门前桥下的黑水滩河内，长期有人放养鸭子污染水质。 2. 黑水滩河旁边居民（人称高水果）旁的排水沟直排黑色污水至黑水滩河内污染河流。	北碚区	水	经调查问题部分属实。 1. 经核查，三圣镇政府门前的黑水滩河内确实存在居民散养鸭子情况，存在污染水质的风险。 2. 经现场排查，投诉人所称地方河道入河口未发现排水沟直排黑色污水至黑水滩河内，区生态环境局已对水质开展采样，后续依据检测结果制定处置方案。	部分属实	1. 引导周边群众规范饲养，防止河流水质污染。 2. 依据水质监测结果，制定处置方案，及时解决水污染问题。	1. 已组织召开镇、村级河长工作会议，对沿河群众上门开展宣传劝导，引导群众文明饲养。 2. 各级河长已组织辖区内各村（社区）对居民点污水管网及污水处理设施开展全面排查，暂未发现污水直排问题。 3. 区生态环境局已对排口水质进行监测。根据检测结果，三圣镇对周边污水管网进行全面排查，对存在的漏点渗点进行了封堵。 4. 针对提升泵故障进行紧急维修，现已正常运行。	是	无
22	X3CQ202406040071	北碚区三圣镇政府门前黑水滩河放养鸭子及场镇生活污水直排河水。	北碚区	水	经调查问题部分属实。 1. 经核查，三圣镇政府门前的黑水滩河内确实存在居民散养鸭子情况，存在污染水质的风险。 2. 经现场全面排查，未发现场镇污水直排河水的情况，区生态环境局已对水质开展采样。	部分属实	1. 依据水质监测结果，制定处置方案，及时解决水污染问题。 2. 加大宣传，引导周边群众规范饲养，争取群众理解。	1. 已组织召开镇、村级河长工作会议，研究部署处置方案，加强对沿河群众上门开展宣传劝导，引导群众文明饲养。 2. 各级河长已组织辖区内各村（社区）对居民点污水管网及污水处理设施开展全面排查，暂未发现污水直排问题。 3. 区生态环境局已对排口水质进行监测。根据检测结果，三圣镇对周边污水管网进行全面排查，对存在的漏点渗点进行了封堵。 4. 针对提升泵故障进行紧急维修，现已正常运行。	是	无

23	X3CQ202405190039	北碚区水土街道三元桥村地名为“堕石头”的一大片山林近年来逐步被侵占，生态被严重破坏，变身为“道同景观营地”农家乐，近年来修建大片房屋。	北碚区	生态	经调查问题部分属实。 1. 农家乐逐步侵占山林，生态破坏问题。经查，2018 年 9 月，道同农家乐对该处进行实际经营管理, 经营过程中，擅自改变承包地用途，陆续侵占林地修建道路、房屋，造成一定生态破坏。后经相关部门和镇街执法监管后，经营者对部分道路、水池等区域进行覆土复绿。5 月 20 日现场核查, 发现有砖混结构房屋 1 栋(面积约 160 平方米)，摆放集装箱活动板房 5 处，硬化道路约 450 米。 2. 水土街道破坏林地修路到农家乐问题。经查，该路为农家乐经营者 2018 年破坏林地修建，连接水天路至该农家乐房屋处，并对其进行了油化处理。水土街道未在该处修建防火通道。	部分属实	拆除现场违法建构筑物并复绿。	一、依法追究刑事责任。2023 年 6 月，渝北区人民法院作出刑事判决, 判决道同公司及其实际控制人王礼全犯非法占用农用地罪。 二、达成生态环境损害赔偿协议。经渝北区人民法院刑事附带民事调解, 由被告道同公司支付生态环境损害赔偿金及鉴定费共 201775 元。 三、拆除构建筑物。2024 年 5 月，已拆除道路口“道同景观营地”等招牌和集装箱 4 个，并对部分占用地块复绿。2025 年 6 月，经北碚区人民法院调查发现该建筑物为被执行人王礼全生存所需的必要住房，且被执行人王礼全名下无其他房屋居住, 裁定终结本次执行程序。 四、完善用地手续。2025 年 6 月，道同公司“堕石头”区域苗圃生产道路已完成使用林地手续办理。	是	无
24	X3CQ202405200016	北碚区水土街道三元桥村地名为“堕石头”的一大片山林（封山育林区）近年来逐步被侵占，修建成农家乐，生态被严重破坏。该农家乐近年来修建了大片房屋，房顶用草皮覆盖逃避卫星监管。水土政府还借修建水天路的机会，毁坏林地把路修到农家乐，对外称是防火通道。	北碚区	生态	经调查问题部分属实。 1. 农家乐逐步侵占山林，生态破坏问题属实。水土街道三元桥村堕石头十一组原为荒山，主要林木以灌木林为主，有少量乔木。2018 年 9 月，由某农家乐对该处进行实际经营管理。经营过程中，经营者擅自改变承包地用途，陆续侵占林地修建道路、房屋，造成一定生态破坏。经相关部门和镇街执法监管后，经营者对部分道路、水池等区域进行了覆土复绿。5 月 20 日现场核查发现有砖混结构房屋 1 栋（面积约 160 平方米），摆放集装箱活动板房 5 处，硬化道路约 450 米。 2. 水土街道破坏林地修路到农家乐问题不属实。该路为农家乐经营者 2018 年破坏林地修建，连接水天路至该农家乐房屋处，并对其进行了油化处理。水土街道未在该处修建防火通道。	部分属实	1. 拆除现场违法构建筑物并复绿。 2. 加强巡查监管，严防违法侵占林地行为。	一、依法追究刑事责任。2023 年 6 月，渝北区人民法院作出刑事判决, 判决道同公司及其实际控制人王礼全犯非法占用农用地罪。 二、达成生态环境损害赔偿协议。经渝北区人民法院刑事附带民事调解, 由被告道同公司支付生态环境损害赔偿金及鉴定费共 201775 元。 三、拆除构建筑物。2024 年 5 月，已拆除道路口“道同景观营地”等招牌和集装箱 4 个，并对部分占用地块复绿。2025 年 6 月，经北碚区人民法院调查发现该建筑物为被执行人王礼全生存所需的必要住房，且被执行人王礼全名下无其他房屋居住, 裁定终结本次执行程序。 四、完善用地手续。2025 年 6 月，道同公司“堕石头”区域苗圃生产道路已完成使用林地手续办理。	是	无

25	X3CQ202406020047	北碚水土街道三元桥村名为“堕石头”的山林被道同农家乐实际管理，农家乐经营者毁林修建的建筑应该全部拆除复绿，要按公示的封山育林区管理，严防人为活动。相关部门对道同农家乐的破坏山林的行为不及时处理。修建了通到农家乐的道路，且该道路由政府部门主导。	北碚区	生态	经调查问题部分属实。 1. 2018 年，道同农家乐对该处进行实际经营管理，擅自改变林地用途，于 2023 年 6 月被追究刑事责任，现场建构筑物拆除、复绿等工作正在有序进行。堕石头处集体林不在封山育林范围。 2. 水土街道、北碚区交通局均未在该处修建或油化道路，实为道同农家乐自行建设。水天路修建期间，道同农家乐自行联系水稳层和沥青材料供应商将位于水天路旁的一条泥结石路进行了油化，并支付费用 154714 元。	部分属实	1. 拆除现场违法构筑物并复绿。 2. 加强巡查监管，严防违法侵占林地行为。	一、依法追究刑事责任。2023 年 6 月，渝北区人民法院作出刑事判决，判决道同公司及其实际控制人王礼全犯非法占用农用地罪。 二、达成生态环境损害赔偿协议。经渝北区人民法院刑事附带民事调解，由被告道同公司支付生态环境损害赔偿金及鉴定费共 201775 元。 三、拆除构筑物。2024 年 5 月，已拆除道路口“道同景观营地”等招牌和集装箱 4 个，并对部分占用地块复绿。2025 年 6 月，经北碚区人民法院调查发现该建筑物为被执行人王礼全生存所需的必要住房，且被执行人王礼全名下无其他房屋居住，裁定终结本次执行程序。 四、完善用地手续。2025 年 6 月，道同公司“堕石头”区域苗圃生产道路已完成使用林地手续办理。	是	无
26	X3CQ202405220032	北碚区童家溪翡翠湖臭气熏天、水质发黑、死鱼成片，湖里遍布大量的恶臭物，沿岸四处堆积着废弃物，满湖漂浮着各类垃圾和污渍，湖水上是成条成条的污染带。翡翠湖是连接着嘉陵江上游的活水湖，是国家一级饮用水源保护地，下游 100 米处便是自来水取水点。而且附近还有高尔夫球场扩建，是否合法合规，是否影响生态环境。	北碚区	水	经调查问题部分属实。 1. 翡翠湖受污染问题部分属实。因金龙湖水库泄洪阀损坏，需立即更换。童家溪镇与该小区业委会座谈并形成一致意见：业委会责成物业公司于 4 月 26 日放水，童家溪镇于 4 月 28 日组织人员进场维修，并于 5 月 5 日完成维修。因水位降低，水域面积减小，湖中鱼类因密度增加缺氧死亡，5 月 6 日起，社区会同物业公司每日开展湖面死鱼和岸线垃圾清理，至 5 月 12 日清理完毕。5 月 23 现场核查已无死鱼和漂浮物，湖面干净整洁，周边无异味。 2. 饮用水源保护区问题不属实。位于翡翠湖下游的重庆蔡同水务有限公司同兴水厂已于 2021 年 1 月关闭生活用水制水系统，有关主管部门已于 2022 年 6 月 30 日撤销该处饮用水源保护区。 3. 高尔夫球场扩建问题不属实。红鼎高尔夫球场于 2005 年建设，2006 年 10 月完工，因临湖堡坎开裂，业主方近期正开展临湖堡坎治理及草坪更换，区规资局委托测绘单位对治理范围进行了实测，测量结果显示该球场施工范围未超出该球场的用地红线。	部分属实	做好翡翠湖日常管理，发现异常立即溯源处理，确保湖面干净整洁。	1. 对翡翠湖水质采样监测，水质未见明显异常。 2. 童家溪镇组织天成社区、物业公司每天派出 2 条船只，持续开展湖面清漂保洁。 3. 后续加强对金龙湖（翡翠湖）上游尤其是山王溪的巡查，定期进行水质监测，发现异常立即处理，确保水环境持续向好。	是	无

27	X3CQ202405230039	1. 童家溪镇中安翡翠湖小区内翡翠湖长期被排放生活污水，湖水散发恶臭，近期乡镇又排放被污染的湖水入江，造成湖中大量鱼虾死亡，湖底淤泥垃圾成灾。 2. 同兴医疗废物垃圾处理厂长期夜间、周末违规排放医疗垃圾、臭气，污染严重，给周边居民造成影响。	北碚区	水	经调查问题部分属实。 1. 安翡翠湖沿湖小区因管网塌陷、堵塞以及厨房、厕所改建等原因，存在雨污混排现象。经溯源排查，发现6处违规排污问题。 2. 今年4月为更换翡翠湖泄洪阀，对翡翠湖进行放水和维修，期间，因水位降低，湖中鱼类因密度增加导致缺氧死亡。物业公司每日开展湖面死鱼和岸线垃圾清理经。对采样监测，水质未见明显异常。 3. 同兴医疗废物垃圾处理厂的废气处理设施正常运行，运维记录完善，未见异常。	部分属实	1. 做好翡翠湖日常管理，发现异常立即溯源处理，确保湖面干净整洁。 2. 加强医疗废物垃圾处理厂的监测，确保达标排放。	1. 破损管网问题中4处公区排污问题和1处入户管网问题已完成整改，1处还建房小区化粪池和排污管网堵塞问题已完成整改。 2. 每天派出2条船只，持续开展湖面清漂保洁。现场核查已无死鱼和漂浮物，湖面干净整洁，周边无异味。 3. 定期进行水质监测，发现异常立即处理。 4. 同兴医疗废物处理有限公司废气监测达标。	是	无
28	X3CQ202406010018	1. 北碚区童家溪镇水天花园附近金龙湖污染严重，上游山王溪沿途工业园区、洗车场、居民楼等污水直排，导致污染严重，滋生大量蓝藻和绿藻，致鱼虾死亡。 2. 沿途生活和建筑垃圾堆放和处理不当，暴雨时节，大量垃圾进入湖面，湖面漂满垃圾，湖水散发臭气。大量淤泥堆积，严重堵塞河道。 3. 湖边钓鱼者缺乏管理，乱扔垃圾严重污染湖水。 4. 小区空气中有刺鼻胶臭味。	北碚区	水	经调查问题部分属实。 1. 接到群众投诉以来，已对金龙湖上游山王溪都等流域开展多次排查，发现污水直排问题1处，已立行立改。5月22日对金龙湖水质进行了水质监测，监测结果无异常，6月3日再次对金龙湖水库重金属项目进行了采样监测，将依据监测结果做进一步调查处理。今年4月为更换金龙湖（翡翠湖）泄洪阀，对该湖进行放水和维修，因水位降低，湖中鱼类因密度增加导致缺氧死亡。物业公司每日开展湖面死鱼和岸线垃圾清理。经对采样监测，水质未见明显异常。 2. 经排查，河道岸线未发现生活垃圾和建筑垃圾堆放点。金龙湖水库经多年运行，存在部分淤积，但不影响水库安全运行。 3. 金龙湖水库不属于非禁捕区域，存在群众钓鱼行为。 4. 空气中有刺鼻胶臭味问题部分属实。童家溪镇、派出所和社区5月15日联合巡查发现，祥联建筑设备租赁站厂区内工人私自焚烧塑料垃圾，区生态环境局已对该行为立案查处，并下达了行政处罚事先（听证）告知书。	部分属实	1. 做好金龙湖日常管理，发现异常立即溯源处理，确保湖面干净整洁。 2. 督促沿湖小区物业公司、业委会加强湖边钓鱼管理，确保岸线干净整洁。 3. 加强异味巡查，发现问题立即溯源处理。	1. 加大对蔡家工业园区至金龙湖段涉水企业监管力度，指导企业做好雨污分流，严查废水偷排漏排的环境违法行为。同时定期对山王溪流域及金龙湖进行水质监测，发现问题，立即排查处理。 2. 督促山王河流域、金龙湖周边小区强化化粪池和沿线生活、建筑垃圾的管理工作，发现问题立即整改。 3. 组织沿湖物业公司、天成社区等单位，继续做好金龙湖清漂保洁和钓鱼者管理工作。 4. 加大对水天花园周边巡查力度，发现焚烧垃圾行为，及时依法进行处置。 5. 继续加大对涉气企业监管力度，严查违法排气行为。	是	无
29	X3CQ202406020046	北碚区童家溪镇金龙湖存在以下问题： 1. 重金属超标，滋生了大量蓝藻和绿藻。山王溪沿途工业园区、洗车场等污水全部直接排入下游金龙湖，蓝藻绿藻侵满湖面，导致湖中鱼虾死亡。 2. 沿途生活和建筑垃圾堆放和处理不当，暴雨时大量垃圾进湖面。 3. 缺乏长治久安的管理，湖底大量淤泥堆积，堵塞河道。钓鱼者乱扔垃圾，污染湖水。 4. 小区空气中有刺鼻胶臭味。	北碚区	水	经调查问题部分属实。 1. 对金龙湖上游山王溪都等流域开展多次排查，发现污水直排问题1处，已立行立改。采样监测水质未见明显异常。 2. 山王溪发源于中梁山，流域植被茂盛，暴雨季节确有枯枝落叶和垃圾冲入金龙湖，童家溪镇均及时组织人员清漂。 3. 街道严格按照河长制开展河道管理工作，各级河长常态化巡河，发现问题立即报告处理。金龙湖水库存在部分淤积，不属于非禁捕区域，群众钓鱼时存在丢垃圾等不文明行为。 4. 5月15日，童家溪镇、派出所和社区联合巡查发现，祥联建筑设备租赁站厂区内工人私自焚烧塑料垃圾，已对该行为立案查处，并下达了行政处罚事先（听证）告知书。	部分属实	1. 做好金龙湖日常管理，发现异常立即溯源处理，确保湖面干净整洁。 2. 督促沿湖小区物业公司、业委会加强湖边钓鱼管理，确保岸线干净整洁。 3. 加强异味巡查，发现问题立即溯源处理。	1. 区生态环境局继续加大对蔡家工业园区至金龙湖段涉水企业监管力度，指导企业做好雨污分流，严查废水偷排漏排的环境违法行为。同时，定期对山王溪流域及金龙湖进行水质监测，发现问题，立即排查处理。 2. 区城市管理局加大指导力度，督促山王河流域、金龙湖周边小区强化化粪池和沿线生活、建筑垃圾的管理工作，发现问题立即整改。 3. 童家溪镇组织沿湖物业公司、天成社区等单位，继续做好金龙湖清漂保洁和钓鱼者管理工作。 4. 童家溪镇及社区加大对水天花园周边巡查力度，发现焚烧垃圾行为，及时上报区生态环境局依法进行处置，区生态环境局继续加大对涉气企业监管力度，严查违法排气行为。	是	无

30	D3CQ202405250054	北碚区童家溪街道恒大翡翠湾1期45栋206与46栋201之间的绿地，被46栋一住户侵占，将公共绿化地改为自家走廊，严重破坏生态。	北碚区	生态	经调查问题属实。 投诉人房屋与被投诉人房屋相邻，中间有宽约2.5米的公共绿化带。被投诉人已装修入住，在使用花园时，占用了两花园连接的部分公共绿化区域。占用方式为硬化部分地面，放置绿植及盆栽。	属实	1. 督促业主对硬化的公共绿化区域完成复绿。 2. 加强巡查管护，防止同类事情再次发生。	经核查，群众投诉的恒大翡翠湾1期46栋一楼业主存在占绿行为，已督导该业主立即停止占用公共绿地并恢复公共绿地，相关问题已整改到位。	是	无
31	X3CQ202405280026	北碚区童家溪街道嘉运大道恒大翡翠湾一期45栋206与46栋201之间的绿地被46栋201业主侵占，侵占时间为2023年11月。产生的影响：已经有其他业主效仿，不同程度侵占绿地，让绿化率本就不高的小区绿化面积不断减少，严重影响和破坏生态。	北碚区	其他污染	经调查问题属实。 1. 投诉人房屋与被投诉人房屋相邻，中间有宽约2.5米的公共绿化带。被投诉人已装修入住，在使用花园时，占用了两花园连接的部分公共绿化区域。占用方式为硬化部分地面，放置绿植及盆栽。 2. 有其他业主效仿，不同程度侵占绿地的问题。经查，该问题属实，该小区有少部分业主存在侵占绿地情况，目前正在进一步排查中。	属实	1. 督促业主对硬化的公共绿化区域完成复绿。 2. 加强巡查管护，防止同类事情再次发生。	经核查，群众投诉的恒大翡翠湾1期46栋一楼业主存在占绿行为，已督导该业主立即停止占用公共绿地并恢复公共绿地，相关问题已整改到位。	是	无
32	X3CQ202406050050	北碚区嘉运大道恒大翡翠湾一期45栋206与46栋201之间的绿地被46栋201业主侵占，违法建设，违法堆放杂物。	北碚区	其他污染	经调查问题属实。 1. 绿地被侵占问题属实。投诉人房屋与被投诉人房屋相邻，中间有宽约2.5米的公共绿化带。被投诉人已装修入住，在使用花园时，占用了两花园连接的部分公共绿化区域。占用方式为硬化部分地面，放置绿植及盆栽。 2. 违法建设问题属实。被投诉人在房屋外修建了8平方米的玻璃房和6平米的现浇结构房屋，该违建的位置未侵占公共绿化区域。	属实	1. 督促业主对硬化的公共绿化区域完成复绿，并将违法建筑整改到位。 2. 加强巡查管护，防止同类事情再次发生。	经核查，群众投诉的恒大翡翠湾1期46栋一楼业主存在占绿行为，已督导该业主立即停止占用公共绿地并恢复公共绿地，相关问题已整改到位。	是	无
33	X3CQ202406060115	北碚区嘉运大道恒大翡翠湾一期45栋206与46栋201之间的公共绿化带被201业主私自占有并遭破坏，违法建设，乱堆放杂物严重破坏小区居民环境。	北碚区	其他污染	经调查问题属实。 1. 绿地被侵占问题属实。投诉人房屋与被投诉人房屋相邻，中间有宽约2.5米的公共绿化带。被投诉人已装修入住，在使用花园时，占用了两花园连接的部分公共绿化区域。占用方式为硬化部分地面，放置绿植及盆栽。 2. 违法建设问题。经现场检查，该问题属实。被投诉人在房屋外修建了8平方米的玻璃房和6平米的现浇结构房屋，该违建的位置未侵占公共绿化区域。	属实	1. 督促业主对硬化的公共绿化区域完成复绿，并将违法建筑整改到位。 2. 加强巡查管护，防止同类事情再次发生。	经核查，群众投诉的恒大翡翠湾1期46栋一楼业主存在占绿行为，已督导该业主立即停止占用公共绿地并恢复公共绿地，相关问题已整改到位。	是	无
34	X3CQ202406070050	北碚区嘉运大道恒大翡翠湾一期46栋201业主违法占用破坏45栋206与46栋201之间的公共绿化带，进行非法建设严重破坏生态环境，严重影响小区的整体规划和美观。	北碚区	其他污染	经调查问题属实。 被投诉人已装修入住，在使用花园时，占用了两花园连接的部分公共绿化区域。占用方式为硬化部分地面，放置绿植及盆栽。被投诉人在房屋外修建了8平方米的玻璃房和6平米的现浇结构房屋，该违建的位置未侵占公共绿化区域。	属实	1. 督促业主对硬化的公共绿化区域完成复绿，并将违法建筑整改到位。 2. 加强巡查管护，防止同类事情再次发生。	经核查，群众投诉的恒大翡翠湾1期46栋一楼业主存在占绿行为，已督导该业主立即停止占用公共绿地并恢复公共绿地，相关问题已整改到位。	是	无

35	D3CQ202405140024	北碚区歇马街道保利平湖溪苑小区11 栋别墅外回龙水库旁修建有大约1000 平方米的建筑物，侵占了水库的岸线。并且新修的建筑存在污水直排到水库的情况。	北碚区	生态	经调查问题部分属实。 1. 保利平湖溪苑小区 11 栋别墅外回龙水库旁修建的建筑物存在擅自打开架空层(约 10 平方米)的违法建设行为,该户违建已于 2022 年 3 月 24 日立案查处。 2. 经现场排查和实地测量, 11 栋别墅外的建筑物未在回龙桥水库管护范围, 不存在侵占水库岸线情况。 3. 经现场排查, 不存在污水直排水库情况。	部分属实	对北碚区安礼路 221 号（保利平湖溪院）11 幢 1-3 房屋违建处置到位。	1. 关于该小区 11 栋 6 号、9 号和 10 号房屋业主占用公共绿地,破坏植被问题。区城市管理局联合歇马街道已展开调查,并对占绿业主进行约谈,多次督促业主整改复绿。上述 3 户业主已于 2025 年 4 月 13 日将硬化的绿地复绿。 2. 关于该小区 11 栋业主修建违法建筑的问题。区城市管理局联合歇马街道已对 12 户立案查处, 并对 12 户擅自修建的违建进行罚没处置, 完成了违法建设问题整改。	是	无
36	D3CQ202405210058	北碚区歇马街道保利平湖溪苑小区 11 栋的业主,擅自占用回龙水库旁边的公共绿地及岸线,破坏植被,违建约 1000 米的房屋,并建设多根排水管道连接回龙湖内,此举存在破坏生态的违法行为,污染饮用水源。因违法建筑物外观恶俗丑陋,影响回龙湖岸线景观。	北碚区	生态	经调查问题部分属实。 1. 经现场排查和实地测量, 平湖溪苑小区 11 栋未在回龙桥水库管护范围, 不存在侵占水库岸线情况。 2. 占用公共绿地,破坏植被问题。经查, 11 栋 6 号、9 号和 10 号房屋存在将斜坡绿地抬升硬化至与自家花园平齐、形成堡坎情况,三户硬化斜坡绿地部分共计约 80 平方米。 3. 违建问题。此前区城市管理局及歇马街道已对违法建筑立案查处。 4. 建设管道污染水源问题。经查, 保利平湖溪苑 11 栋周边新建管道均为雨水管道,未发现污水流出。经区水利局核查,回龙桥水库不属于饮用水源水库。	部分属实	对北碚区歇马街道保利平湖溪苑小区 11 栋存在的占绿及违建行为处置到位。	1. 关于该小区 11 栋 6 号、9 号和 10 号房屋业主占用公共绿地,破坏植被问题。区城市管理局联合歇马街道已展开调查,并对占绿业主进行约谈,多次督促业主整改复绿。上述 3 户业主已于 2025 年 4 月 13 日将硬化的绿地复绿。 2. 关于该小区 11 栋业主修建违法建筑的问题。区城市管理局联合歇马街道已对 12 户立案查处, 并对 12 户擅自修建的违建进行罚没处置, 完成了违法建设问题整改。	是	无
37	D3CQ202405110009	北碚区歇马街道云泰路 1 号龙湖紫云台 5 组团小区建在山上,山下有建筑工地在修建楼房,修建房屋需要挖山体,导致山体倾斜,有滑坡的风险,且该工地曾有绿植,因修建房屋目前是裸露的荒坡,植被树木遭到了破坏,因施工也产生了扬尘、风沙及噪音,严重影响周围居民的正常生活。	北碚区	生态	经调查问题部分属实。 该建筑工地为北碚组团 I28 地块租赁住房项目,占地面积约 64 亩,建筑面积为 90682.06 平方米,项目合同工期 720 天,计划于 2025 年 2 月完工投用。: 1. 挖山导致山体倾斜,有滑坡安全隐患问题不属实。该山体属项目建设用地范围,项目建设需对山体进行开挖、改造,目前已完成对应边坡支护工程。核查该分项工程设计、施工手续合规性,施工前按照相关要求编制专项安全施工方案,并对该方案组织专家论证,实施期间严格按照方案施工作业、实施过程手续合规,质量可靠。在边坡施工过程中及完成后委托第三方单位进行监测,至今巡查和第三方监测数据均无异常。 2. 破坏植被和树木问题部分属实。依据项目整体规划,前期施工对原弃土边坡进行了清理。对清理后的边坡进行格构支护、钢筋网喷支护和锚杆挡墙支护;其中格构支护施工后已经播撒草籽,现场已经复绿;锚杆挡墙在房建小区内后续施工会进行绿化,喷锚支护范围为混凝土面,此部分在规划周边配套绿化景观范围内,后续景观绿化实施时将对此部分进行美化和绿化;景观实施后整个项目周边环境将有效改善。 3. 施工扬尘噪音扰民问题部分属实。在项目实施过程中会有部分扬尘和噪音产生,项目现场安装有喷淋系统且在作业期间全程开启,配备移动式洒水车进行有效降尘,安装有扬尘、噪音监控设备,根据检测数据显示,现场作业产生扬尘、噪音均在相对可控范围内。	部分属实	1. 加强监管力度,确保各项扬尘、噪音污染防治措施落实到位。 2. 加快景观绿化实施,恢复边坡绿化。	1. 施工现场严格按照已确定的噪音控制方案;扬尘控制措施方案;职工的环境意识培训方案执行,施工期间未在发生因施工扬尘、施工噪音污染事宜被群众投诉的事件。 2. 边坡山体已进行强化加固,采用了锚杆喷护和钢筋砼格构防护的相关措施,确保边坡的安全稳定性。同时,委托第三方对项目边坡进行全面监测,已完成 43 期的监测,无异常。 3. 景观绿化工作已完成,18370 平方米的边坡钢筋砼格构已完成复绿。	是	无

38	D3CQ202405120038	北碚区紫云台社区办公室和龙湖紫云台 6 组团消防车库区域的山体被施工方挖空修建房屋（公租房小区，不清楚名称）。施工时产生扬尘扰民的现象，且房屋设计存在问题，是将山体挖空，在山体中间建房，导致山体上不能种树，也容易发生滑坡，山体区域有悬崖，存在安全隐患。山体的区域有很多建筑垃圾，也有居民擅自种菜。	北碚区	生态	经调查问题部分属实。 1. 关于破坏植被和树木问题。经查，该问题部分属实。依据项目整体规划，前期施工对原弃土边坡进行了清理。对清理后的边坡进行格构支护、钢筋网喷支护和锚杆挡墙支护；其中格构支护施工后已经播撒草籽，现场已经复绿。 2. 关于施工扬尘噪音扰民问题。经查，该问题部分属实。在项目实施过程中会有部分扬尘和噪音产生，项目现场安装有喷淋系统且在作业期间全程开启，配备移动式洒水车进行有效降尘，安装有扬尘、噪音监控设备。	部分属实	1. 加强监管力度，确保各项扬尘、噪音污染防治措施落实到位。 2. 加快景观绿化实施，恢复边坡绿化。	1. 施工现场严格按照已确定的噪音控制方案；扬尘控制措施方案；职工的环境意识培训方案执行，施工期间未在发生因施工扬尘、施工噪音污染事宜被群众投诉的事件。 2. 边坡山体已进行强化加固，采用了锚杆喷护和钢筋砼格构防护的相关措施，确保边坡的安全稳定性。同时，委托第三方对项目边坡进行全面监测，已完成 43 期的监测，无异常。 3. 景观绿化工作已完成，18370 平方米的边坡钢筋砼格构已完成复绿。	是	无
39	D3CQ202405120039	北碚区歇马街道云泰路 1 号龙湖紫云台翡翠山小区 5 组团附近。 投诉人反映：1. 2023 年山下开始修建楼盘（疑似人才公寓），施工方将山体及绿植破坏后未回填、未补栽，导致山体呈悬崖状，存在滑坡的安全隐患。 2. 施工方产生的建筑垃圾堆放在龙湖紫云台翡翠山小区 5 组团大门口入口的位置，无人清理，影响生活环境。现诉求：整改以上问题。	北碚区	生态	经调查问题部分属实。 1. 关于破坏植被和树木问题。经查，该问题部分属实。依据项目整体规划，前期施工对原弃土边坡进行了清理。对清理后的边坡进行格构支护、钢筋网喷支护和锚杆挡墙支护；其中格构支护施工后已经播撒草籽，现场已经复绿。 2. 关于施工扬尘噪音扰民问题。经查，该问题部分属实。在项目实施过程中会有部分扬尘和噪音产生，项目现场安装有喷淋系统且在作业期间全程开启，配备移动式洒水车进行有效降尘，安装有扬尘、噪音监控设备。	部分属实	1. 加强监管力度，确保各项扬尘、噪音污染防治措施落实到位。 2. 加快景观绿化实施，恢复边坡绿化。	1. 施工现场严格按照已确定的噪音控制方案；扬尘控制措施方案；职工的环境意识培训方案执行，施工期间未在发生因施工扬尘、施工噪音污染事宜被群众投诉的事件。 2. 边坡山体已进行强化加固，采用了锚杆喷护和钢筋砼格构防护的相关措施，确保边坡的安全稳定性。同时，委托第三方对项目边坡进行全面监测，已完成 43 期的监测，无异常。 3. 景观绿化工作已完成，18370 平方米的边坡钢筋砼格构已完成复绿。	是	无